

## Aktuellt januari 2011

### 1. Mörka kyloljor- naftenbas !

Allt fler har under januari månad kontaktat mig angående "mörka oljor" i kylkompressorer på den tunga sidan. Det gäller de som kör på enkla naftenbasiska kyloljor typ Mobil Arctic 300, Statoil Fridgeway 68, Capella WF 68, Shell Clavus 68 och några till från leverantörer som inte är så nischade på kylkompressoroljor. Framförallt tar "nya" Arctic 300 stryk väldigt fort !

Mitt bästa råd, kontakta Petrologic för att **kartlägga er situation** ! Kyloljeanalysen CoolChek ger en bra bild om hur mycket nedbrytningsprodukter och slam som har bildats i er anläggning. Vi kan sedan resonera hur ni går vidare. Petrologic kan förmedla referenser på genomförda "konverteringar" till kyloljor av högre kvalitet.



### 2. Mörka oljor - helsyntet Mobil SHC 228 !

Vad har hänt med Mobils SHC 228 ? En kylolja främst avsedd för värmepumpskompressorer där tryckrörstemperaturerna tenderar att bli väldigt höga.

Ett flertal kunder till Petrologic har det senaste året upplevt stora bekymmer och fått byta olja (och dyra filter) efter bara 500-600 tim, mot mera normala 3000 tim !

Har ni liknande bekymmer, hör av er till PAB !



### 3. Flytten avklarad

Företaget finns sedan mitten av november 2010 i kontorshotellet Dalénum på AGA-området i Lidingö. För fullständig adress se "Aktuellt nov 2010".

Privat har jag flyttat till något som heter Lerbovägen. Inga leveranser dit alltså !

Mvh

Jan Lorensen