

# CoolChek

Petrologic AB  
 Agavägen 52  
 SE-181 55 Lidingö  
 Att.: Jan Lorensen

Kundenummer: 10000217  
 ID-Nummer: **42008**  
 Søborg, den 12-06-2018

Brugssted/Afdeling: [REDACTED]  
 Maskinr.: HT 8

Fabrikat:	Sabroe	Udt. sted:	Skruvkomp.
Model:	SAB 233	Kapacitet:	200
Serienr.:	N/A	Produkt:	Capella Premium 68
Brinemedie:		Kølemedie:	NH3

## ANALYSERESULTATER

OK

Prøvenummer	417871	417351			
Udtaget .....	15-05-2018	04-09-2017			
Modtaget .....	08-06-2018	05-10-2017			
Total driftstid .....	timer..... 4330	1778			
Oliens driftstid .....	timer..... 4330	1778			
Trykrørstemperatur .....	°C.....				
Olieforbrug siden skift.....	liter.....				
Klarhed.....	k	k			
Farve (0-10).....	0,5	0,5			
Vandindhold .....	ppm..... <20	<20			
Viskositet v. 40°C .....	mm <sup>2</sup> /s..... 68,0	66,3			
Mikrofiltrering 0,8 µ.....	mg/L..... 47	40			
SAN .....	mg KOH/g.....				
TAN .....	mg KOH/g.....				
PH.....					
Oxidering.....	A/cm..... <0,01	0,09			
Nitrering.....	A/cm..... <0,01	0,08			
Nitrocompounds .....	A/cm..... <0,01	<0,01			
<b>Slidmetaller</b>					
Tin .....	ppm..... 0	0			
Krom .....	ppm..... 0	0			
Bly .....	ppm..... 0	0			
Jern .....	ppm..... 0	0			
Silicium.....	ppm..... 0	0			
Kobber .....	ppm..... 0	0			
Nikkel .....	ppm..... 0	1			
Aluminium.....	ppm..... 0	0			
Natrium .....	ppm..... 0	2			

### Bemærkninger:

Analysen viser, at oliens tilstand er tilfredsstillende. Kompressorens slidmetalniveau er normalt. Vi anbefaler indsendelse af ny prøve til analyse efter yderligere 1500 drifttimer.

Med venlig hilsen, Jørgen S. Olsen

CVR nr. 32 06 80 57